


## דוח מסירה

פרטי הדייר		25/11/2018	תאריך
שם פרטי	חיים	קרני שומרון - מכלול הנדסה	שם פרויקט
שם משפחה	ישראלי	3	מספר דו"ח
טלפון	0541234567	נווה מנחם הירוקה	שם העמותה
אי מייל	abc@def.com	מסירה ראשונה	סוג מסירה
		אייל צבי תומר אליענה	נוכחים



אנו הח"מ מאשר/ים כי בדקנו את היחידה ומצאנו אותה מתאימה להוראות הסכם המכר, למפרט, לתכניות, כשהיא כוללת את השינויים שסוכמו בני/נו לבין החברה, אם וככל שסוכמו כאלה, וכשהיא בנויה ומושלמת לשביעות רצוננו, למעט תיקון הליקויים/ אי התאמות ו / או הערות המפורטים להלן.  
להלן ליקויים / אי התאמות שנמצאו במועד המסירה ושיש לתקנם:

1. כללי בדירה	
1.1	חשמל
הערה:	אין חיבור חשמל בדיר
1.2	מים
הערה:	הדירה לא מחוברת למים
1.3	צבע
הערה:	גורף בדירה חיתוך בין תקרה לקיר לא נראה טוב, יש יעבור על כל הדירה
2. מטבח	
2.1	ארונות מטבח
הערה:	חסרות ידיות בשתי ארונות תחתונים. יש לכוון מגירה עליונה.
2.2	אינסטלציה
הערה:	סיפון בכיור השמאלי נוזל. הברז בכיור הימני לא מחובר טוב, יש לחזק.
2.3	חשמל
הערה:	חסר כיסוי לשקע מוגן מים. הדייר טוען שחסר שקע לפי תכנית. יש לבדוק ולהחזיר תשובה
2.4	ריצוף וחיפוי
הערה:	תיקוני רובה בחיפוי קפיצה בין אריחים בריצוף (סומן ב-X)
3. חדר הורים	
3.1	דלתות פנים
הערה:	יש לכוון את הדלת, לא נסגרת עד הסוף
3.2	ריצוף וחיפוי
הערה:	יש לעשות תיקוני רובה פנל שבור
3.3	טיח
הערה:	יש לעשות תיקוני טיח סביב שקעים ודלת. קיר ימני עם קלין גדול - יש לתקן על ידי עיבויי הטיח

#### 4. חדר רחצה כללי

4.1	אינסטלציה	
<b>הערה:</b>	אמבטיה שרוטה אסלה נמוכה מהמותר בתקן. ברז עם כתמים של חומצה - יש להחליף	

4.2	ריצוף וחיפוי	
<b>הערה:</b>	תיקוני רובה. חסר מכסה לפתח ביקורת ביוב ברצפה. יש להחליף אריחים שסומנו ב5 X אריחים) בחיפוי.	

4.3	דלתות פנים	
<b>הערה:</b>	חסר צוהר אור. אין מפתח לדלת	

#### 5. ממ"ד

5.1	מסגרות	
<b>הערה:</b>	תיקוני צבע לדלת פלדה משקוף תחתון של החלון חלול - יש למלא בבטון.	

אם אישור זה נחתם בידי אחד מיחידה הקונה, מאשר החותם כי הוא מוסמך לחתום גם בשם יחידה הקונה האחרים וחתימתו מחייבת את כל יחידה הקונה.

חתימות: הדייר: \_\_\_\_\_ הקבלן: \_\_\_\_\_ המפקח: \_\_\_\_\_